

---

## UNE APPLICATION SANS ODEUR

---

**CLIENT:**  
Hôpital.

**DATE DE L'APPLICATION:**  
Mars 2008.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**  
Plancher de l'étage au-dessus de la salle informatique.

**PROBLÈME:**  
Une mauvaise étanchéité aurait pu causer des dommages majeurs de l'équipement de la salle informatique située à l'étage inférieur.

**PRODUIT BELZONA:**  
Belzona 5811 Immersion Grade.

**ALLIAGE:**  
Béton.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**  
Selon la procédure FPA.

**FAITS BELZONA:**  
Le Belzona 5811 Immersion Grade scelle complètement la surface. De plus, aucune odeur ne devait être perceptible lors de l'application. Ce produit 100% solide à pu être appliqué sans aération spéciale.

**PHOTOGRAPHIES:**

1. Préparation de surface avec meule au diamant.
2. Découpe de toutes les bordures.
3. Le plancher scellé et étanche.

1.



2.



3.

