

---

## UNE DOUCHE PLUS PROPRE

---

**CLIENT:**

Municipalité.

**DATE DE L'APPLICATION:**

Mai 2008.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**

Plancher de douche.

**PROBLÈME:**

Revêtement était défraîchi et salissant.

**PRODUIT BELZONA:**

Belzona 5811 Immersion Grade.

**ALLIAGE:**

Béton et époxy.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**

Selon la procédure FPA.

**FAITS BELZONA:**

Le client désire refaire le revêtement de la douche. Avec le temps, le plancher était devenu salissant et très difficile à nettoyer. Un excellent revêtement était nécessaire sans être glissant et au même couleur que l'originale.

**PHOTOGRAPHIES:**

1. État du plancher.
2. État du plancher après deux couches de 5811 Immersion Grade.
3. État du plancher après 1 mois.

1.



2.



3.

