

RÉPARATION D'URGENCE D'UN SYSTÈME DE CLIMATISATION

CLIENT:

Commission scolaire

DATE DE L'APPLICATION:

Mai 2011

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Tour d'eau d'une polyvalente

PROBLÈME:

Arrêt complet du système de climatisation à cause d'usure dans la tôle

PRODUIT BELZONA:

Belzona 1111 Super Metal et bande de renforcement

ALLIAGE:

Tôle galvanisée

MÉTHODE D'APPLICATION:

Selon la procédure TCC-5

FAITS BELZONA:

Système de climatisation de la polyvalente est complètement arrêté. Il faut réparer une partie de la tôle qui est percée à plusieurs endroits. Il faut remettre l'équipement en marche dans les prochains 24 heures sinon il y aura arrêt des cours. Aucune soudure ne sera tolérée sur place. Après une préparation de surface à la meule nous avons appliqué le Belzona 1111 Super Metal et la bande de renforcement aux endroits indiqués. Le lendemain matin l'équipement a été remis en service au plus grand bonheur des dirigeants.

PHOTOGRAPHIES:

1. Équipement à réparer
2. Préparation de surface manuelle
3. Pendant l'application du Belzona 1111 Super Metal
4. Après une semaine en fonction. Aucune fuite.

