
BELZONA PROTÈGE LE MÉTAL DE L'EAU SALÉE

CLIENT:

Réparation de navires.

DATE DE L'APPLICATION:

Janvier 2008.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Boîte marine.

PROBLÈME:

La corrosion avait percée le réservoir précédent.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 1321 Ceramic S-Metal.

ALLIAGE:

Acier.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Selon la procédure TCC-5.

FAITS BELZONA:

La nouvelle boîte marine se devait d'être protégée à long terme contre la corrosion. Le Belzona 1321 Ceramic S-Metal fut choisi pour protéger toutes les surfaces internes après une préparation de surface par meulâge.

PHOTOGRAPHIES:

1. L'environnement très restreint ne permettait que le meulâge.
2. La boîte marine contenant de l'eau salée fut meulée.
3. Le Belzona 1321 Ceramic S-Metal fut appliqué en deux couches de couleurs différentes de 12-15 mils.

1.



2.



3.

